

- ⊗ UPS输出电源指示
- ⊗ UPS输出合闸指示

UPS输出 接入

A B C

N

PE

NSX125F TM125D 3P3D

电量仪

150/5

N1 iC65N 1P C型 32A

机柜A1

N2 iC65N 1P C型 32A

机柜A2

N3 iC65N 1P C型 32A

机柜A3

N4 iC65N 1P C型 32A

机柜A4

N5 iC65N 1P C型 32A

机柜A5

N6 iC65N 1P C型 32A

机柜B1

N7 iC65N 1P C型 32A

机柜B2

N8 iC65N 1P C型 32A

机柜B3

N9 iC65N 1P C型 32A

机柜B4

N10 iC65N 1P C型 32A

机柜B5

N11 iC65N 1P C型 32A

备用1

N12 iC65N 1P C型 32A

备用2

外接铜排部分示意

1

UPS输出 接入

N

PE

项目名称				配电柜尺寸		W600*H800*250	
①				名称	配电箱	数量	
②					一次系统图		
③				编码	第 张 共 张		
设 计		标准	化				
制 图		审 定					
校 核		批 准					
工 艺		日 期		 石家庄流畅电子科技有限公司			